



# VKBA 3937

Műszaki adatlap – 2011. november

VKBA 3937



Chevrolet Epica – Első kerékcsapágy - ABS kialakításának ellenőrzése



Műszaki információ: VKBA 3937



Némely Chevrolet modell esetében a kerékcsapágyra épített ABS jeladó funkcionálisan különböző lehet. Ez a nem megfelelő kerékcsapágy felszereléséhez, és a 2007. körüli gyártási idejű Epica modelleknél az ABS hibás működésére vonatkozó hibakódok fellépéséhez vezethet. A különbséget az ezen időszakban a járművek gyártása során alkalmazott módosítások okozzák.

Az új csapágy beszerelése előtt azt a gépjárműből kiserelt régi csapággal és ABS jeladóval hasonlítsa össze, hogy megfelelő alkatrészeket használjon fel. Az összehasonlítás az egység hátoldalának megtekintésével egyszerűen végrehajtható.



**Megjegyzés:** A kerékagy hátoldalán lévő ABS jeladógyűrű eltérő.



1-es típusú kivitel  
VKBA 3937 OK



2-es típusú kivitel  
NEM VKBA 3937

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2011

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.

